

**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

ORÇAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA E DEMAIS SECRETARIAS CONSTANTES NA SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA:

ITEM	UND	QTD	QTD MAN. TROCA DE PEÇAS COM MÃO DE OBRA SEMESTRAL POR APARELHO (PEÇAS/SERVIÇ OSX2)	QTD MAN. BIMESTRAL POR APARELHO X 5 E X 1	DESCRIÇÃO	V.UNIT	TOTAL
1	UND	2		10	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 7.000 BTUS	R\$ 285,00	R\$ 2.850,00
2	UND	2		2	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 7.000 BTUS	R\$ 370,00	R\$ 740,00
3	UND	11		55	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 7.500 BTUS	R\$ 260,00	R\$ 14.300,00
4	UND	3		3	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 7.500 BTUS	R\$ 370,00	R\$ 1.110,00
5	UND	36		180	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 9000 BTUS	R\$ 290,00	R\$ 52.200,00
6	UND	24		24	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 9000 BTUS	R\$ 360,00	R\$ 8.640,00
7	UND	3		15	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 10000 BTUS	R\$ 290,00	R\$ 4.350,00
8	UND	3		3	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 10000 BTUS	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00
9	UND	23		115	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 12000 BTUS	R\$ 360,00	R\$ 41.400,00
10	UND	23		23	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 12000 BTUS	R\$ 400,00	R\$ 9.200,00
11	UND	10		50	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 18000 BTUS	R\$ 390,00	R\$ 19.500,00
12	UND	10		10	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 18000 BTUS	R\$ 430,00	R\$ 4.300,00
13	UND	10		50	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 24000/30000 BTUS	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00
14	UND	10		10	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 24000/30000 BTUS	R\$ 490,00	R\$ 4.900,00
15	UND	52	104		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 7000 A 10.000 BTUS	R\$ 450,00	R\$ 46.800,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 2



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

16	UND	23	46	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 12.000 BTUS	R\$ 450,00	R\$ 20.700,00
17	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
18	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 24.000/30000 BTUS	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
19	UND	52	104	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 7000 A 10.000 BTUS	R\$ 560,00	R\$ 58.240,00
20	UND	23	46	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 12.000 BTUS	R\$ 560,00	R\$ 25.760,00
21	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 650,00	R\$ 13.000,00
22	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLIT 24.000/30000 BTUS	R\$ 660,00	R\$ 13.200,00
23	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS	R\$ 480,00	R\$ 49.920,00
24	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS	R\$ 430,00	R\$ 19.780,00
25	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS	R\$ 540,00	R\$ 10.800,00
26	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000/30000 BTUS	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
27	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 340,00	R\$ 35.360,00
28	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 378,00	R\$ 17.388,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 3



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

29	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 589,00	R\$ 11.780,00
30	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 560,00	R\$ 11.200,00
31	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 140,00	R\$ 14.560,00
32	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 220,00	R\$ 10.120,00
33	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 245,00	R\$ 4.900,00
34	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000/30000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00
35	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CAPACITOR	R\$ 110,00	R\$ 11.440,00
36	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
37	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
38	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
39	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 120,00	R\$ 12.480,00
40	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 120,00	R\$ 5.520,00
41	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
42	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00

**Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com**

Req: 81900000130370

Página 4



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**


CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

43	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$ 11.440,00
44	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$ 5.980,00
45	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
46	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
47	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 800,00	R\$ 83.200,00
48	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 800,00	R\$ 36.800,00
49	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00
50	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00
51	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 330,00	R\$ 34.320,00
52	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 350,00	R\$ 16.100,00
53	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00
54	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 590,00	R\$ 11.800,00
55	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 230,00	R\$ 23.920,00
56	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 240,00	R\$ 11.040,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 5



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**


CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

57	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00
58	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00
59	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 300,00	R\$ 31.200,00
60	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 300,00	R\$ 13.800,00
61	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 480,00	R\$ 9.600,00
62	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 490,00	R\$ 9.800,00
63	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 170,00	R\$ 17.680,00
64	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 170,00	R\$ 7.820,00
65	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
66	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
67	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 140,00	R\$ 14.560,00
68	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 150,00	R\$ 6.900,00
69	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
70	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00
71	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 400,00	R\$ 41.600,00
72	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 410,00	R\$ 18.860,00

**Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com**

Req: 81900000130370

Página 6



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**


CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

73	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 810,00	R\$ 16.200,00
74	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 810,00	R\$ 16.200,00
75	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 290,00	R\$ 30.160,00
76	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 290,00	R\$ 13.340,00
77	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
78	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 430,00	R\$ 8.600,00
79	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 320,00	R\$ 33.280,00
80	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 330,00	R\$ 15.180,00
81	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 670,00	R\$ 13.400,00
82	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 680,00	R\$ 13.600,00
83	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 160,00	R\$ 16.640,00
84	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 160,00	R\$ 7.360,00
85	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
86	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
87	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 310,00	R\$ 32.240,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 7



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**


CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

88	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 310,00	R\$ 14.260,00
89	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00
90	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00
91	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 110,00	R\$ 11.440,00
92	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 110,00	R\$ 5.060,00
93	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
94	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
95	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 140,00	R\$ 14.560,00
96	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 140,00	R\$ 6.440,00
97	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
98	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
99	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00
100	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
101	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
102	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
103	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 430,00	R\$ 44.720,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 8



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

104	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 430,00	R\$ 19.780,00
105	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
106	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
107	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 100,00	R\$ 10.400,00
108	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 100,00	R\$ 4.600,00
109	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
110	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
111	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 200,00	R\$ 20.800,00
112	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 200,00	R\$ 9.200,00
113	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
114	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
115	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 310,00	R\$ 32.240,00
116	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 310,00	R\$ 14.260,00
117	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 9



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**


CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

118	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
119	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 100,00	R\$ 10.400,00
120	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 100,00	R\$ 4.600,00
121	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
122	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
123	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 790,00	R\$ 82.160,00
124	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 790,00	R\$ 36.340,00
125	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00
126	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00
127	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00
128	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
129	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
130	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
131	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 210,00	R\$ 21.840,00

**Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com**

Req: 81900000130370

Página 10



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

132	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 210,00	R\$ 9.660,00
133	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
134	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
135	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 230,00	R\$ 23.920,00
136	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 230,00	R\$ 10.580,00
137	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
138	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
139	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00
140	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
141	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
142	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
143	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 100,00	R\$ 10.400,00
144	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
145	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
146	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
147	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 11



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**


CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

148	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
149	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
150	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
151	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 120,00	R\$ 12.480,00
152	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 120,00	R\$ 5.520,00
153	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
154	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
155	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 310,00	R\$ 32.240,00
156	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 310,00	R\$ 14.260,00
157	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
158	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00
159	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 200,00	R\$ 20.800,00
160	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 200,00	R\$ 9.200,00
161	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
162	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 12



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

163	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 150,00	R\$ 15.600,00
164	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 150,00	R\$ 6.900,00
165	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
166	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
167	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 300,00	R\$ 31.200,00
168	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 300,00	R\$ 13.800,00
169	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
170	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
171	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 400,00	R\$ 41.600,00
172	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 400,00	R\$ 18.400,00
173	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
174	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
						R\$ 2.273.678,00


**Valor total da Proposta: R\$ 2.273.678,00 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL,
SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**

MANUTENÇÃO PARA 12 MESES

**Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com**

Req: 81900000130370

Página 13



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

Validade da proposta: 90 dias

Prazo para Entrega: Conforme Ordem de Serviços

Ananindeua, 20 de Julho de 2020.

R. B. M. F. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 06.916.722/0001-77

Miguel Ferreira Cardoso - Sócio/Proprietário

CPF: 210.821.622-72 RG: 3143882 SSP/PA

**Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com**

Req: 81900000130370

Página 14

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA

SETOR DE COMPRAS

Prezados,

Encaminhamos para a apreciação os valores para prestação de serviço para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, instalação e desinstalação de aparelhos e máquinas de refrigeração em geral, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, e suas Secretarias.

TEM	UND	QTD	QTD MAN. TROCA DE PEÇAS COM MÃO DE OBRA SEMESTRAL POR APARELHO (PEÇAS/SERVIÇO SX2)	QTD MAN. BIMESTRAL POR APARELHO X 5 E X 1	DESCRIÇÃO	V.UNT	TOTAL
1	UND	2		10	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 7.000 BTUS	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00
2	UND	2		2	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 7.000 BTUS	R\$ 400,00	R\$ 800,00
3	UND	11		55	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 7.500 BTUS	R\$ 290,00	R\$ 15.950,00
4	UND	3		3	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 7.500 BTUS	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
5	UND	36		180	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 9000 BTUS	R\$ 320,00	R\$ 57.600,00
6	UND	24		24	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 9000 BTUS	R\$ 430,00	R\$ 10.320,00
7	UND	3		15	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 10000 BTUS	R\$ 330,00	R\$ 4.950,00
8	UND	3		3	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 10000 BTUS	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00
9	UND	23		115	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 12000 BTUS	R\$ 380,00	R\$ 43.700,00
10	UND	23		23	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 12000 BTUS	R\$ 440,00	R\$ 10.120,00
11	UND	10		50	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 18000 BTUS	R\$ 390,00	R\$ 19.500,00
12	UND	10		10	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 18000 BTUS	R\$ 490,00	R\$ 4.900,00
13	UND	10		50	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 24000/30000 BTUS	R\$ 480,00	R\$ 24.000,00
14	UND	10		10	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 24000/30000 BTUS	R\$ 510,00	R\$ 5.100,00
15	UND	52	104		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 7000 A 10.000 BTUS	R\$ 490,00	R\$ 50.960,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

16	UND	23	46	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 12.000 BTUS	R\$ 490,00	R\$ 22.540,00
17	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
18	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 24.000/30000 BTUS	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
19	UND	52	104	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 7000 A 10.000 BTUS	R\$ 600,00	R\$ 62.400,00
20	UND	23	46	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 12.000 BTUS	R\$ 600,00	R\$ 27.600,00
21	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
22	UND	10	20	INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOS O SPLIT 24.000/30000 BTUS	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
23	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS	R\$ 600,00	R\$ 62.400,00
24	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS	R\$ 600,00	R\$ 27.600,00
25	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
26	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000/30000 BTUS	R\$ 750,00	R\$ 15.000,00
27	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 400,00	R\$ 41.600,00
28	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT	R\$ 400,00	R\$ 18.400,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

					12.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA		
29	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 640,00	R\$ 12.800,00
30	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 640,00	R\$ 12.800,00
31	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 130,00	R\$ 13.520,00
32	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 240,00	R\$ 11.040,00
33	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
34	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000/30000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
35	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CAPACITOR	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00
36	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
37	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
38	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00
39	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 110,00	R\$ 11.440,00
40	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 110,00	R\$ 5.060,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

41	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
42	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
43	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 15.600,00
44	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 150,00	R\$ 6.900,00
45	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
46	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
47	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 800,00	R\$ 83.200,00
48	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 800,00	R\$ 36.800,00
49	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00
50	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 950,00	R\$ 19.000,00
51	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 400,00	R\$ 41.600,00
52	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 400,00	R\$ 18.400,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

53	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 420,00	R\$ 8.400,00
54	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
55	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 280,00	R\$ 29.120,00
56	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 290,00	R\$ 13.340,00
57	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00
58	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00
59	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 310,00	R\$ 32.240,00
60	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 310,00	R\$ 14.260,00
61	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
62	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
63	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 200,00	R\$ 20.800,00
64	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 200,00	R\$ 9.200,00
65	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SENSOR DE	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

				DEGELO		
66	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
67	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 230,00	R\$ 23.920,00
68	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 230,00	R\$ 10.580,00
69	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00
70	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
71	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 400,00	R\$ 41.600,00
72	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 400,00	R\$ 18.400,00
73	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00
74	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 850,00	R\$ 17.000,00
75	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 300,00	R\$ 31.200,00
76	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 300,00	R\$ 13.800,00
77	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
78	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT	R\$ 410,00	R\$ 8.200,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

				24.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA		
79	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 330,00	R\$ 34.320,00
80	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 330,00	R\$ 15.180,00
81	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
82	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
83	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 200,00	R\$ 20.800,00
84	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 200,00	R\$ 9.200,00
85	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
86	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
87	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 300,00	R\$ 31.200,00
88	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 300,00	R\$ 13.800,00
89	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
90	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
91	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

92	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
93	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
94	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
95	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 140,00	R\$ 14.560,00
96	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 140,00	R\$ 6.440,00
97	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
98	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
99	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 70,00	R\$ 7.280,00
100	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 70,00	R\$ 3.220,00
101	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
102	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
103	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 420,00	R\$ 43.680,00
104	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 450,00	R\$ 20.700,00
105	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

106	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
107	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 120,00	R\$ 12.480,00
108	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 120,00	R\$ 5.520,00
109	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
110	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
111	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 210,00	R\$ 21.840,00
112	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 170,00	R\$ 7.820,00
113	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
114	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
115	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 330,00	R\$ 34.320,00
116	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 350,00	R\$ 16.100,00
117	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00
118	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT	R\$ 390,00	R\$ 7.800,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

				24.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO		
119	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 120,00	R\$ 12.480,00
120	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 130,00	R\$ 5.980,00
121	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
122	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
123	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 740,00	R\$ 76.960,00
124	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 750,00	R\$ 34.500,00
125	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 930,00	R\$ 18.600,00
126	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 930,00	R\$ 18.600,00
127	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 80,00	R\$ 8.320,00
128	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
129	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 120,00	R\$ 2.400,00
130	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

				24.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.		
131	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 230,00	R\$ 23.920,00
132	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 260,00	R\$ 11.960,00
133	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 290,00	R\$ 5.800,00
134	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 290,00	R\$ 5.800,00
135	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 210,00	R\$ 21.840,00
136	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 220,00	R\$ 10.120,00
137	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00
138	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
139	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00
140	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 70,00	R\$ 3.220,00
141	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
142	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
143	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS GRADE	R\$ 120,00	R\$ 12.480,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

					FRONTAL		
144	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 120,00	R\$ 5.520,00
145	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
146	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
147	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00
148	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
149	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
150	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
151	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 130,00	R\$ 13.520,00
152	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 130,00	R\$ 5.980,00
153	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
154	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00
155	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 330,00	R\$ 34.320,00
156	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 350,00	R\$ 16.100,00
157	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

				18.000 BTUS PLACA DO RESET		
158	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00
159	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 190,00	R\$ 19.760,00
160	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 190,00	R\$ 8.740,00
161	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
162	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 260,00	R\$ 5.200,00
163	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 130,00	R\$ 13.520,00
164	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 130,00	R\$ 5.980,00
165	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
166	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
167	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 290,00	R\$ 30.160,00
168	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 290,00	R\$ 13.340,00
169	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br

**MP****COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO**

CNPJ: 29.829.958/0001-71

				TRANSFORMADOR 220V		
170	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
171	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 330,00	R\$ 34.320,00
172	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 300,00	R\$ 13.800,00
173	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
174	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
						R\$ 2.393.350,00

Valor: R\$ 2.393.350,00 (Dois milhões, trezentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta reais)

Condições de Pagamento: À COMBINAR

Validade da Proposta: 90 dias

- ✓ Atuamos no mercado de prestação de serviços industriais e prédio, comercial, em especial montagem, instalação e manutenção.
- ✓ Possuímos ampla experiência no ramo, nosso corpo técnico é altamente capacitado para oferecer soluções rápidas e precisas para atender suas necessidades.

Aproveitamos a oportunidade para nos colocarmos à inteira disposição para prestar-lhes serviços, na certeza de lhe oferecermos organização, responsabilidade e segurança.

Atenciosamente,

Bujaru/PA, 15 de Julho de 2020.

Maria Auxiliadora Pereira da Silva


MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA
Representante Legal

RAZÃO SOCIAL: MARIA A P DA SILVA

CNPJ: 29.829.958/0001-71

ENDEREÇO: RUA TANCREDO NEVES, Nº 450, BAIRRO NOVO, CEP: 68.670-000, BUJARU/PA

E-mail: val_ci32@yahoo.com.br



**R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS
EIRELI**

CNPJ: 06.916.722/0001-77 INSC. EST. 15.240.540-2

PROPOSTA COMERCIAL

R.B.M.F COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ: 06.916.722/0001-77 Fantasia: COMERCIAL NOVA VIDA

INSC. ESTADUAL: 15.240.540-2 INSC. MUNICIPAL: 18557

ENDEREÇO: Rua São Pedro nº 68, Coqueiro – Ananindeua-PA CEP: 67.013-490

Fone: (91) 3231-6911 / (91) 98739-0416

EMAIL: comercial_novavida@hotmail.com

Dados Bancários:

Banpará:

AG: 020

C/C: 301736-2

MIGUEL FERREIRA CARDOSO

DIRETOR / PROPRIETÁRIO / CASADO / PARAENSE / BRASILEIRO

CPF: 210.821.622-72 / RG: 3143882 SSP/PA

ENDEREÇO: Rod. Mario Covas, 1175 – Condomínio Ametista, casa 29 - Coqueiro – Ananindeua-PA
CEP: 67.113-330

Fone: (91) 3231-6911 / (91) 98739-0416

EMAIL: comercial_novavida@hotmail.com

MIGUEL FERREIRA CARDOSO
CPF: 210.821.622-72

Rua São Pedro nº 68, Bairro: Atalaia/ CEP: 67013-490/Ananindeua-Pará Fone: (91) 3231-6911
e-mail: comercial_novavida@hotmail.com

Req: 81900000130370

Página 1



PREFEITURA MUNICIPAL ABAETUBA/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)
SETOR DE COMPRAS COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETUBA/PA, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	UND	QTD	QTD MAN. TROCA DE PEÇAS COM MÃO DE OBRA SEMESTRAL POR APARELHO (PEÇAS/SERVIÇOSX2)	QTD MAN. BIMESTRAL POR APARELHO X 5 E X 1	DESCRIÇÃO	V.UINT	VALOR TOTAL
1	UND	2		10	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 7.000 BTUS	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
2	UND	2		2	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 7.000 BTUS	R\$ 360,00	R\$ 720,00
3	UND	11		55	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 7.500 BTUS	R\$ 240,00	R\$ 13.200,00
4	UND	3		3	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 7.500 BTUS	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
5	UND	36		180	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 9000 BTUS	R\$ 280,00	R\$ 50.400,00
6	UND	24		24	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 9000 BTUS	R\$ 390,00	R\$ 9.360,00
7	UND	3		15	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 10000 BTUS	R\$ 270,00	R\$ 4.050,00
8	UND	3		3	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 10000 BTUS	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
9	UND	23		115	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 12000 BTUS	R\$ 320,00	R\$ 36.800,00
10	UND	23		23	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 12000 BTUS	R\$ 420,00	R\$ 9.660,00
11	UND	10		50	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 18000 BTUS	R\$ 360,00	R\$ 18.000,00
12	UND	10		10	MANUTENÇÃO GERAL SPLIT 18000 BTUS	R\$ 440,00	R\$ 4.400,00
13	UND	10		50	MANUTENÇÃO BIMESTRAL SPLIT 24000/30000 BTUS	R\$ 390,00	R\$ 19.500,00

Rua São José, nº 158 - Distrito de Murin - Benevides - PA, CEP: 68.795-000
 Contato: (91) 3456-9149. Email: lopescarvalhoeletrico@gmail.com



14	UND	10		10	MANUTENÇÃO GERAL SPLT 24000/30000 BTUS	R\$ 470,00	R\$	4.700,00
15	UND	52	104		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 7000 A 10.000 BTUS	R\$ 420,00	R\$	43.680,00
16	UND	23	46		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 12.000 BTUS	R\$ 420,00	R\$	19.320,00
17	UND	10	20		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 18.000 BTUS	R\$ 530,00	R\$	10.600,00
18	UND	10	20		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 2 A 5 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 24.000/30000 BTUS	R\$ 530,00	R\$	10.600,00
19	UND	52	104		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 7000 A 10.000 BTUS	R\$ 530,00	R\$	55.120,00
20	UND	23	46		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 12.000 BTUS	R\$ 530,00	R\$	24.380,00
21	UND	10	20		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 18.000 BTUS	R\$ 640,00	R\$	12.800,00
22	UND	10	20		INSTALAÇÃO/OU REMOÇÃO DE 6 A 8 METROS DE TUBULAÇÃO/DRENO/ESPOJOSO SPLT 24.000/30000 BTUS	R\$ 640,00	R\$	12.800,00
23	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS	R\$ 280,00	R\$	29.120,00
24	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS	R\$ 410,00	R\$	18.860,00
25	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS	R\$ 495,00	R\$	9.900,00
26	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPRESSOR /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000/30000 BTUS	R\$ 690,00	R\$	13.800,00
27	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 310,00	R\$	32.240,00
28	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 320,00	R\$	14.720,00



29	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 520,00	R\$	10.400,00
30	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA	R\$ 520,00	R\$	10.400,00
31	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 100,00	R\$	10.400,00
32	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 190,00	R\$	8.740,00
33	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 215,00	R\$	4.300,00
34	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000/30000 BTUS HÉLICE DO VENTILADOR	R\$ 240,00	R\$	4.800,00
35	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CAPACITOR	R\$ 60,00	R\$	6.240,00
36	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 60,00	R\$	2.760,00
37	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 70,00	R\$	1.400,00
38	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUSCAPACITOR	R\$ 90,00	R\$	1.800,00
39	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 60,00	R\$	6.240,00
40	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 70,00	R\$	3.220,00
41	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 70,00	R\$	1.400,00
42	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUSCAPACITOR DO COMPRESSOR	R\$ 90,00	R\$	1.800,00
43	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS VALVULA DE SERVIÇO	R\$ 90,00	R\$	9.360,00
44	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS VALVULA DE SERVIÇO	R\$ 110,00	R\$	5.060,00

Rua São ... nº 158 - Distrito de Murilho - Bonópolis - PA, CEP: 68.295-000
 Contato: (91) 3456-9149, Email: lojascarvalhoeletr@gnail.com

45	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$	2.400,00
46	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS VÁLVULA DE SERVIÇO	R\$ 130,00	R\$	2.600,00
47	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 690,00	R\$	71.760,00
48	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 690,00	R\$	31.740,00
49	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 820,00	R\$	16.400,00
50	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SERPENTINA DA CONDENSADORA	R\$ 850,00	R\$	17.000,00
51	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 300,00	R\$	31.200,00
52	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 320,00	R\$	14.720,00
53	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 350,00	R\$	7.000,00
54	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA	R\$ 510,00	R\$	10.200,00
55	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 230,00	R\$	23.920,00
56	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 230,00	R\$	10.580,00
57	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 280,00	R\$	5.600,00
58	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TURBINA DA EVAPORADORA	R\$ 280,00	R\$	5.600,00
59	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 270,00	R\$	28.080,00

60	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 280,00	R\$	12.880,00
61	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 440,00	R\$	8.800,00
62	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA ELETRONICA	R\$ 510,00	R\$	10.200,00
63	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 145,00	R\$	15.080,00
64	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 150,00	R\$	6.900,00
65	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 180,00	R\$	3.600,00
66	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SENSOR DE DEGELO	R\$ 180,00	R\$	3.600,00
67	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 115,00	R\$	11.960,00
68	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 110,00	R\$	5.060,00
69	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 145,00	R\$	2.900,00
70	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SENSOR DE TEMPERATURA	R\$ 150,00	R\$	3.000,00
71	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 380,00	R\$	39.520,00
72	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 380,00	R\$	17.480,00
73	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 710,00	R\$	14.200,00
74	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA INTERFACE EVAPORADORA	R\$ 710,00	R\$	14.200,00
75	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 240,00	R\$	24.960,00
76	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 250,00	R\$	11.500,00

77	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 280,00	R\$	5.600,00
78	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MOTOR SWING EVAPORADORA	R\$ 390,00	R\$	7.800,00
79	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 280,00	R\$	29.120,00
80	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 290,00	R\$	13.340,00
81	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 620,00	R\$	12.400,00
82	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SERPENTINA EVAPORADORA	R\$ 620,00	R\$	12.400,00
83	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 120,00	R\$	12.480,00
84	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 120,00	R\$	5.520,00
85	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 170,00	R\$	3.400,00
86	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS BANDEJO DRENO EVAPORADORA	R\$ 170,00	R\$	3.400,00
87	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 280,00	R\$	29.120,00
88	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 280,00	R\$	12.880,00
89	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 310,00	R\$	6.200,00
90	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS RECARGA DE GÁS	R\$ 350,00	R\$	7.000,00
91	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 70,00	R\$	7.280,00
92	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 90,00	R\$	4.140,00

93	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 130,00	R\$	2.600,00
94	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SUPORTE CONDENSADORA	R\$ 130,00	R\$	2.600,00
95	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 135,00	R\$	14.040,00
96	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 135,00	R\$	6.210,00
97	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 190,00	R\$	3.800,00
98	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONTACTORA	R\$ 190,00	R\$	3.800,00
99	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 60,00	R\$	6.240,00
100	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 60,00	R\$	2.760,00
101	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 70,00	R\$	1.400,00
102	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CABO DE FORÇA	R\$ 90,00	R\$	1.800,00
103	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 390,00	R\$	40.560,00
104	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 410,00	R\$	18.860,00
105	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 510,00	R\$	10.200,00
106	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	R\$ 510,00	R\$	10.200,00
107	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 90,00	R\$	9.360,00
108	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 110,00	R\$	5.060,00
109	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 150,00	R\$	3.000,00



110	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CANTONEIRA DO CHASSI	R\$ 180,00	R\$	3.600,00
111	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 180,00	R\$	18.720,00
112	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 190,00	R\$	8.740,00
113	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 200,00	R\$	4.000,00
114	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CHASSI DO EVAPORADOR	R\$ 200,00	R\$	4.000,00
115	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 290,00	R\$	30.160,00
116	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 300,00	R\$	13.800,00
117	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 330,00	R\$	6.600,00
118	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO DA BANDEJA DO DRENO	R\$ 340,00	R\$	6.800,00
119	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 90,00	R\$	9.360,00
120	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 100,00	R\$	4.600,00
121	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 125,00	R\$	2.500,00
122	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO BLOCO TERMINAL	R\$ 125,00	R\$	2.500,00
123	UND	52	104		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 690,00	R\$	71.760,00
124	UND	23	46		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 690,00	R\$	31.740,00
125	UND	10	20		MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 870,00	R\$	17.400,00

Rua São ... nº 158 - Distrito de Murinin - Benevides - PA, CEP: 68.795-000
Contato: (91) 3456-9149, Email: lojascarvalhoeletr@gmail.com

126	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO DO EVAPORADOR	R\$ 870,00	R\$ 17.400,00
127	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 60,00	R\$ 6.240,00
128	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 70,00	R\$ 3.220,00
129	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
130	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO DO FILTRO ELETROST. /DESODORIZ.	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
131	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 200,00	R\$ 20.800,00
132	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 220,00	R\$ 10.120,00
133	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00
134	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONJUNTO PLACA DO DISPLAY	R\$ 290,00	R\$ 5.800,00
135	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 180,00	R\$ 18.720,00
136	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 190,00	R\$ 8.740,00
137	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
138	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS CONTROLE REMOTO	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
139	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 90,00	R\$ 9.360,00
140	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 90,00	R\$ 4.140,00
141	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00

142	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS FILTRO DE AR	R\$ 110,00	R\$	2.200,00
143	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 90,00	R\$	9.360,00
144	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 100,00	R\$	4.600,00
145	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 120,00	R\$	2.400,00
146	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS GRADE FRONTAL	R\$ 120,00	R\$	2.400,00
147	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 60,00	R\$	6.240,00
148	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 60,00	R\$	2.760,00
149	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 90,00	R\$	1.800,00
150	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS MANCAL DO BLOWER	R\$ 110,00	R\$	2.200,00
151	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 110,00	R\$	11.440,00
152	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 110,00	R\$	5.060,00
153	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 120,00	R\$	2.400,00
154	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA DE CONTROLE	R\$ 120,00	R\$	2.400,00
155	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 290,00	R\$	30.160,00
156	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 290,00	R\$	13.340,00
157	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 340,00	R\$	6.800,00
158	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS PLACA DO RESET	R\$ 340,00	R\$	6.800,00

159	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 180,00	R\$	18.720,00
160	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 180,00	R\$	8.280,00
161	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 210,00	R\$	4.200,00
162	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS SUPORTE DE FIXAÇÃO UNIDADE INTERNA E EXTERNA	R\$ 230,00	R\$	4.600,00
163	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 110,00	R\$	11.440,00
164	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 110,00	R\$	5.060,00
165	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 150,00	R\$	3.000,00
166	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TAMPA DA GRADE DO TERMOSTATO	R\$ 150,00	R\$	3.000,00
167	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 280,00	R\$	29.120,00
168	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 280,00	R\$	12.880,00
169	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 380,00	R\$	7.600,00
170	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 24.000 BTUS TRANSFORMADOR 220V	R\$ 380,00	R\$	7.600,00
171	UND	52	104	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 7.000 A 10.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 280,00	R\$	29.120,00
172	UND	23	46	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 12.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 280,00	R\$	12.880,00
173	UND	10	20	MANUTENÇÃO CORRETIVA /OU SUBSTITUIÇÃO SPLT 18.000 BTUS TRANSFORMADOR 110V	R\$ 380,00	R\$	7.600,00



17